

JANOME

CALCADOR PARA FRANZIR TECIDOS LEVES

para
modelos com lançadeira oscilante
(5mm de largura máxima do ziguezague)




CALCADOR PARA FRANZIR TECIDOS LEVES

para modelos com lançadeira oscilante
(5mm de largura máxima do ziguezague)

Instruções:

Ponto: Reto
Tensão da linha: 3 - 6
(Mais apertada que o normal)
Comprimento do ponto: 3 ou mais
Largura do ponto: 0


O franzido será feito em uma única camada de tecido enquanto é feita a costura com o ponto reto. A quantidade de franzido será determinada pelo peso do tecido, pela tensão de linha e pelo comprimento do ponto utilizado. Não puxe o tecido durante a costura.



Importado por:
Janome do Brasil Comércio
de Máquinas Ltda.
CNPJ 16.729.661/0001-92

Av. Marquês de São
Vicente, 230 - Conjuntos
811, 812, 813 e 814
Várzea da Barra Funda
CEP 05003-010
São Paulo / SP

SAC (11) 3675-6754
janome.com.br



200124007



7 898586 210400

Código: 200124007

Feito em Taiwan